



## GÖKSUPARK KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİMİ

1. Blok görevlilerinin kullandığı çöp toplama arabalarının giriş ve çıkışlarda rampa duvarına çarpması ve çirkin bir görüntüye sebebiyet vermesi dolayısıyla, rampanın acil çıkış kapısı duvarına diğer korkuluklara uygun biçimde korkuluk yaptırılmıştır.
2. Servis asansörlerine; müzik yayınlarının kalitesi düşük, ayarlanan frekanslarının kayması, farklı yayınlar olması ve mevzuat gereği yönlendirici anons ihtiyacının karşılanması amacıyla geveze anons sistemi takılmıştır.
3. A Giriş kapısı kenarındaki kolonlar arasına, kaçak geçişleri önlemek amacıyla korkuluk yapılmıştır.
4. Binalarımızın girişinde temizlik ve hijyen esas olmakla birlikte, ferah bir ortam yaratılması, böylelikle albenisinin yükseltilmesi amacıyla giriş koridorlarına, endüstriyel koku makinesi takılmıştır.
5. AVM giriş kapısı önündeki rampanın çatlak yerleri onarılarak boyanmış ayrıca o bölgede bulunan kameraların daha etkin görüntü sağlanması amacıyla, rampa duvar üstü aydınlatma armatürleri ile aydınlatılmış ve bölgede bulunan bir adet uzun direk aydınlatmanın yeri değiştirilmiştir.
6. Site içindeki kısa direk aydınlatmalara yeşil renkli ampul takılarak görsel güzellik sağlanmaya çalışılmıştır.
7. Blok girişlerindeki özürlü rampalarının demirleri ile demir kolonlar parlak sentetik boya ile yeniden boyanmıştır.
8. Yangın acil çıkış kapılarının ayarsız olması, kapanmaması ve güvenlik açısından zafiyet yaratması sebebiyle panik bar kapı kolları değiştirilmiş ve kapı ayarları yeniden yapılmıştır.
9. Blok girişi doğalgaz ana borusunda topraklama hattı bulunmadığından, oluşabilecek tehlikelerin önlenmesi amacıyla topraklama hattı çekilmiş, ayrıca Başkent Gaza bildirilerek ölçümü ve tespiti istenmiştir.
10. A, B, C Giriş kapılarında bulunan öğrenci servis duraklarının kırılan oturakları yenilenmiş ve boyanmış, ayrıca B giriş kapısı çöp konteyniri yanında bulunan servis durağının yeri karşı tarafa taşınmıştır.
11. B-2 katında bulunan havalandırma bacalarından dipleri betonsuz olanlar, bakteri, haşere üremesi ve kötü koku kaynağı oluşturmasının önlenmesi amacıyla, akıntı verilerek betonla kaplanmış, ayrıca su toplama kuyularından betonsuz olanlara beton atılmıştır.